

福島県立図書館 R階機械室 AC-4, AC-5空調機 空気ばね防振装置修繕 修繕箇所写真

①



②



③



1機あたり8個 × 2機

④

